

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
_____/И.Н. Самойлов
«04» декабря 2023 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на предмет определения объема работ

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник района электрических сетей РЭС "Хабаровский" А.В. Галяткин

Члены комиссии: Начальник ПУ "Бикинский" РЭС "Хабаровский" Н.В. Лебедев.

Начальник отдела эксплуатации и ремонтов объектов электросетевого хозяйства РЭС "Хабаровский" А.А. Васильев

Провела обследование Трансформаторная подстанция (ТП-3) инв. 864002313

(Наименование и инвентарный номер объекта)

Адрес: 643,,Хабаровский край,Бикинский р-н,,Лермонтовка с,восточная окраина с.Лермонтовка, на расстоянии 1 км от
гострассы Хабаровск-Владивосток, в/г 8, лит Д,,,,,

для определения объемов работ

№ п/п	Характеристика здания	Физические показатели
1	Назначение объекта	Прием, изменения параметров электрического напряжения, распределение электроэнергии
2	Год постройки	1992
3	Год последнего к /ремонта	
4	Количество этажей	1
5	Материал фундаментов	бетон
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	жб плита
8	Материал и площадь кровли	односкатная из профлиста
9	Площадь застройки	41
10	Общая площадь здания	41
11	Общий объем здания	
12	Площадь дорог, тротуаров	
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	
14	Протяженность КЛЭП, ВЛЭП.	
15	Марка кабеля /провода, уровень напряжения	
16	Ремонтируемая протяженность КЛЭП, ВЛЭП	
17	Количество, материал опор	

В результате осмотра, испытания и измерения параметров электрического оборудования, ознакомления с документами установлено следующее:

п/п	Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика	Описание дефектов	Перечень работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и оборудование для ремонта	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Демонтажные работы								
1	-	-	-	-	-	-	-	-
Общестроительные работы								
2.	Силовой трансформатор 2Т	Отсутствует силовой трансформатор	установка силового трансформатора	шт.	1	ТМГ-400кВА 10/0,4кВ Д/Ун-0	шт.	1

Выводы и предложения комиссии: Выполнить работы согласно дефектного акта

Председатель комиссии:

(подпись)

А.В. Галяткин

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(подпись)

А.Г. Вечерко
(Ф.И.О.)

(подпись)

А.А. Васильев

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)